

C. ERNESTO GUILLERMO LÓPEZ DE LA ROCHA
ARRENDADOR DEL LOCAL QUE OCUPA LA SESEA
PRESENTE

En alcance a nuestro oficio SESEA-ST-0133-2025 de fecha 11 de marzo de 2025, el motivo del presente es para hacer de su conocimiento los desperfectos que se tienen en el local que ocupa esta Secretaría Ejecutiva en el edificio de su propiedad, detectados durante el recorrido extraordinario del mes de julio efectuado por la Comisión de Seguridad e Higiene de esta secretaría. Dicha revisión extraordinaria se derivó del reciente temporal lluvioso.

1. En el área de recepción de las oficinas de esta secretaría:
 - a. Hay una gotera en la entrada a estas oficinas.
 - b. Hay algunos plafones manchados.
2. En la oficina del Secretario Técnico:
 - a. Falta sellar las ventanas ya que se filtra agua de lluvia y granizo. Cabe hacer mención que la persona que vino a hacer las reparaciones comentó que sellar los vidrios con silicón no será suficiente.
3. En el área común de estas oficinas:
 - a. Hay goteras en varias partes del área.
 - b. Hay filtraciones de agua a través de los ductos del aire acondicionado.
 - c. Se retiró una cámara de vigilancia debido a que el plafón que la sostenía se encuentra muy dañado.
4. En la Coordinación Administrativa se detectó una gotera.
5. En la Coordinación Jurídica se trasmina el agua en el lugar donde se encuentra instalado el minisplit.
6. En la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, de igual manera, se trasmina el agua en el lugar donde se encuentra instalado el minisplit.
7. En la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas hay goteras en el área del coordinador.
8. En la Coordinación de Vinculación Institucional y con la Sociedad Civil:
 - a. Hay goteras en toda la oficina
 - b. Falta un plafón de tablarroca que fue retirado hace un año debido a las goteras y ocasiona diversos inconvenientes.
 - c. Se filtra el agua a través de una lámpara, lo que ha ocasionado que empiece a fallar.
 - d. También hay filtraciones de agua a través del minisplit.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



Ave. Cuauhtémoc No. 2800 (quinto piso)
C.P. 31020 Colonia Cuauhtémoc, Chihuahua, Chih.
Tel: 614-443-23-75

9. En la Sala de Juntas:
 - a. Hay goteras en la entrada.
 - b. También hay una gotera a un lado del minisplit.
 - c. Se filtra el agua a través de una pared.
10. En el baño de mujeres se sustituyó el extractor, pero la instalación no fue la adecuada, ya que quedó un gran espacio abierto.

Sin más por el momento agradezco las atenciones que tenga al presente. Espero que estos desperfectos sean atendidos a la brevedad. Quedo atento a sus comentarios.

ATENTAMENTE


LIC. FELIPE ALEJANDRO SALASPLATA CÁZARES
TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

FASC/alfv

